
Poles(P)	Ambient temperature	Temperature in cabinet (° C reference) volume: 0.1m³	Derating factor
1~4	25	30	1
1~4	30	40	0.93
1~4	40	50	0.9
1~4	50	60	0.85
5~24	-11	30	0.9
5~24	3	40	0.85
5~24	18	50	0.75
5~24	40	60	0.6
5-~24	55	65	0.5
5~24	60	70	0.45
5~24	65	75	0.6
For "> 5p" items,the data are measured when 24P are powered on at the same time.			

DIMENSIONS (MM)



WIRING DIAGRAM

